

#### Universidade Federal de Pernambuco

DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

# RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (Fevereiro 2024)

## Intervenção de Acessibilidade Física do Centro de Artes e Comunicação (CAC) do Campus Recife da UFPE

Data de início: 01/12/2023

Prazo de execução: 420 dias

Vigência do contrato: 07/07/2024

Empresa executora: MGR Engenharia e Incorporação LTDA

Número do contrato: 64/2022

Engenheiro Fiscal: Leandro Lima

Valor da obra: R\$ 3.648.529,99

Valor pago: **R\$ 3.100.477,16** 

Percentual executado da obra: 84,97%

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções no Centro de Artes e Comunicação para adaptar os ambientes, os tornando acessíveis. Está previsto a reforma da área externa, com a inserção de vagas acessíveis, reforma das calçadas de acesso, construção de rampas, instalação de guarda corpo e corrimão, bem como a instalação de pisos táteis. Nas áreas internas do centro está previsto a reforma de 09 escadas, com instalação de guarda corpo e corrimão e instalação piso tátil, construção de rampas de acesso, construção de 08 banheiros acessíveis, instalação de 02 novos elevadores, incluindo passarelas de acesso, bem como intervenções em diversos ambientes, como por exemplo biblioteca, atelier, auditório, Teatro Milton Baccarelli, dentre outros.

### Relatório fotográfico (Março 2024)

Área Externa: 100% concluída




Execução de vagas acessíveis e instalação de placas



Calçada e piso em lajota da área externa




Calçada e piso em lajota da área externa



Construção de rampa e escada, instalação de corrimão e piso tátil


## Escadas e guarda corpo: 90% concluídas



Escada com corrimão e guarda corpo, rampa com corrimão



Instalação de guarda corpo na laje em cima da cantina




Rampa com corrimão e guarda corpo no departamento de música

## Elevadores: 40% concluído




Estrutura metálica do elevador e passarela


### **Outros Ambientes:**




Biblioteca: Escada com guarda corpo e corrimão



Biblioteca: Escada com corrimão



Biblioteca: Rampa com corrimão



Sala de Música: Instalação de porta






Marquise teatro Milton Baccarellli



Sala do teatro Milton Baccarellli



Piso da sala teatro Milton Baccarellli